



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ถึง กกค.ฉ.๒ ฝวบ.(ฉ.๒)  
 เลขที่ ฉ.๒ กกค.(ยธ) - วันที่  
 เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคากลาง งานฟื้นฟู ซ่อมแซม ประตูทางเข้าสำนักงาน ซ่อมแซมสีผิวผนัง รั้ว ประตู รั้วลวดตาข่าย ก-๓ ป้ายชื่อ และซ่อมแซมสีผิวผนังอาคาร พื้นโถงภายใน ผนังด้านหน้า ประตูห้องเก็บของ ห้องน้ำ ภายในอาคาร ๑ กฟฉ.๒  
 เรียน กกค.(ฉ.๒) ผ่าน รก.กกค.(ฉ.๒)

**๑.เรื่องเดิม**

๑.๑ ตามที่ กฟฉ.๒ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรู พัดผ่านเข้าเขตพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ กฟฉ.๒ ทรัพย์สิน อาคารสำนักงาน รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย กกค.ฉ.๒ ได้สรุปรายงานความเสียหายปริมาณงานฟื้นฟูอาคารสำนักงาน สถานที่ กฟฉ.๒ กรณีน้ำท่วม ปี ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ ฉ.๒ กกค.(ยธ.)๓๘๑๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการฟื้นฟูอาคารสำนักงาน ภายในเขต กฟฉ.๒ รวมทุกอาคารทั้งสิ้น ๑,๘๕๑,๑๘๑.๒๗.-บาท นั้น

๑.๒ กกค.ฉ.๒ อนุมัติดำเนินการตามบันทึกที่ ฉ.๒ กกค.(ยธ.)๔๐๗๙/๒๕๖๕ ลว. ๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ งานซ่อมแซม ประตูทางเข้าสำนักงาน ซ่อมแซมสีผิวผนัง รั้ว-ประตู รั้วลวดตาข่าย ก-๓ ป้ายชื่อ และซ่อมแซมสีผิว ผนังอาคาร พื้นโถงภายใน ผนังด้านหน้า ประตูห้องเก็บของ ห้องน้ำ ภายในอาคาร ๑ กฟฉ.๒ พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ (รายละเอียดตามแนบ ๑)

**๒.ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาคำนวณราคากลาง ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางแล้วเสร็จ (รายละเอียดตามแนบ ๒) เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ กฟผ. ที่เกี่ยวข้อง เห็น ควรพิจารณาราคากลางโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

- ค่าวัสดุ พร้อมค่าแรงงาน เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐.๐๐.-บาท
- Factor : F (๑.๒๒๑๙ x ๑๙๓,๐๐๐.๐๐) รวมเป็นเงิน ๒๓๕,๘๒๖.๗๐.-บาท
- (-สองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาท เจ็ดสิบบสตางค์-)

**๓.ข้อเสนอ**

เพื่อให้การดำเนินการงานซ่อมแซมงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรพิจารณาอนุมัติราคากลางงานดังกล่าวข้างต้น

|   |                                      |                                |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| ที่ ฉ.๒ กกค.(ยธ.) ๕๐๗๙/๒๕๖๕<br>เรียน รก.กกค.ฉ.๒, ทผ.ยธ.ยค.กร.กกค.ฉ.๒<br>-อนุมัติราคากลางตามเสนอ | (ลงชื่อ)<br>(นางสาวปิยะพร วิจิตชะจี) | กรรมการ<br>วศก.๗.ผยธ.กกค.(ฉ.๒) |
| 13 ธ.ค. 2565<br>(นายตีฆาย พิมพ์พรรค)  | (ลงชื่อ)<br>(นายฉัตรพล บัวศรี)       | กรรมการ<br>วศก.๕ ผยค.กกค.(ฉ.๒) |
| รก.กกค.ฉ.๒ รักษาการแทน กกค.ฉ.๒  | (ลงชื่อ)<br>(นายกิตติวัฒน์ พลไพร)    | กรรมการ<br>พชง.๖ ผกร.กกค.(ฉ.๒) |

# แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                      |   |           |              |
|--------------------------------------|---|-----------|--------------|
| กลุ่มงาน/งาน                         |   |           |              |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง              | ซ่อมแซมหลังคา พื้น ประตู อาคาร 1 ส่วนงาน กฟผ.2 และรั้ว ประตู ส่วนหน้า กฟผ.3 |           |              |
| สถานที่ก่อสร้าง                      | กฟผ.2   | แบบเลขที่ | ตามรายการแนบ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง | แผนก โยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหาร โครงการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2    |           |              |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน              | หน้า  |           |              |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่             | 6 ธันวาคม 2565  |           |              |

| ลำดับที่ | รายการ  | ตามแบบเลขที่                                   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | รวมในรูป      | ค่าก่อสร้างทั้งหมด                          | ราคาเมื่อปิดเทศ | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------|-------|----------------------|---------------|---|-----------------|----------|
|          |   |  |       |       | รวมเป็นเงิน (บาท)    | Factor 1.2219 | รวมเป็นเงิน (บาท) (ไม่รวมค่ามูลค่าเพิ่ม 7%) | ( SAY ) (บาท)   |          |
| 1.)      | ซ่อมแซมหลังคา พื้น ประตู อาคาร 1 ระบุเก็บเงินค่าอาคาร 1 กฟผ.2 |  | 1.00  | LS.   | 143,135.00           | 1.2219        | 174,896.66                                  |                 |          |
| 2.)      | ซ่อมแซมหลังคาพื้นรั้ว-ประตู รั้วชื่อ ฐานองค์พุทธสถาน กฟผ.2    |  | 1.00  | LS.   | 49,865.00            | 1.2219        | 60,930.04                                   |                 |          |
|          | เงื่อนไขการชดเชย FACTOR F                                     |  |       |       |                      |               |   |                 |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย  |  | 0     | %     |                      |               |   |                 |          |
|          | เงินประกันผลงานทัก  |  | 0     | %     |                      |               |   |                 |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้   |  | 5     | %     |                      |               |   |                 |          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม   |  | 7     | %     |                      |               |   |                 |          |
|          | <b>สรุป รวมค่าก่อสร้าง</b>                                    | <b>ส่วนที่ 1 ค่างานคืนทุน เป็นเงินทั้งสิ้น</b> |       |       | <b>193,000.00</b>    |               | <b>235,826.70</b>                           |                 |          |

|  |                                  |  |  |                                 |
|--|----------------------------------|--|--|---------------------------------|
| แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ | (ลงชื่อ) <u>  <i>ปอ.ปว</i>  </u> | กรรมการ (ลงชื่อ) <u>  <i>[Signature]</i>  </u> | กรรมการ (ลงชื่อ) <u>  <i>[Signature]</i>  </u> | กรรมการผู้สรุปแบบและการ : _____ |
| ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ                              | (นางสาวปิยะพร วิจิตชะจิ)         | (นายจักรพล บัวศรี)                             | (นายกิตติวัฒน์ หลไหล)                          |                                 |
| โทร 045-242434 ต่อ 101.70                          |                                  |  |  |                                 |


รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง: **ซ่อมแซมลิฟต์ ฟัน ประตู อาคาร 1 สำนักงาน กฟผ.2**

สถานที่ก่อสร้าง

กฟผ.2

๑ แผนกโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

| ลำดับที่   | รายการ  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ      |                    | ค่าแรงงาน             |                    | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--|---|--------|-------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|----------|
|  |   |        |       | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |   |          |
| <b>อาคาร 1 กฟผ.2</b>   |   |        |       |                       |                    |                       |                    |   |          |
| 1  | งานทำความสะอาดผิวผนังภายนอกอาคาร 1                                      | 485.00 | ตร.ม. | -                     | -                  | 5.00                  | 2,425.00           | 2,425.00                                  |          |
| 2  | งานทำความสะอาดพื้นโรงภายใน (แผ่นลามิเนต) รื้อถอนติดตั้งใหม่             | 35.00  | ตร.ม. | 780.00                | 27,300.00          | 350.00                | 12,250.00          | 39,550.00                                 |          |
| 3  | งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอกอาคาร (พื้น-ท้องคานชั้น 2)                      | 485.00 | ตร.ม. | 55.00                 | 26,675.00          | 30.00                 | 14,550.00          | 41,225.00                                 |          |
| 4  | งานทาสีน้ำพลาสติก TOA ทับหน้าภายนอกอาคาร (พื้น-ท้องคานชั้น 2)           | 485.00 | ตร.ม. | 60.00                 | 29,100.00          | 35.00                 | 16,975.00          | 46,075.00                                 |          |
| 5  | รื้อถอน/เปลี่ยนบานประตูหน้าต่างเหล็ก                                    | 1.00   | บาน   | 2,500.00              | 2,500.00           | 500.00                | 500.00             | 3,000.00                                  |          |
| 6  | รื้อถอน/เปลี่ยนบานประตูห้องเก็บของ                                      | 1.00   | บาน   | 2,500.00              | 2,500.00           | 500.00                | 500.00             | 3,000.00                                  |          |
| 7  | ซ่อมผนังด้านหน้าแผ่นลามิเนตสีธรรมชาติ                                   | 4.00   | ตร.ม. | 850.00                | 3,400.00           | 400.00                | 1,600.00           | 5,000.00                                  |          |
| 8  | ซ่อมลิฟต์บ้านประตูห้องน้ำ   | 2.00   | บาน   | 60.00                 | 120.00             | 850.00                | 1,700.00           | 1,820.00                                  |          |
| 9  | ซ่อมแซมสีเหล็กกระเบื้องกันสาดด้านหน้า (สีน้ำมันเคลือบเงา)               | 16.00  | ตร.ม. | 65.00                 | 1,040.00           | 40.00                 | 640.00             | 1,680.00                                  |          |
|  | <b>รวมราคา</b>  |        |       |                       | 92,635.00          |                       | 50,500.00          | 143,135.00                                |          |
| <b>รั้ว-ประตู ลวดตาข่าย ก-3</b>  |   |        |       |                       |                    |                       |                    |   |          |
| 1  | ซ่อมแซมบานประตูทางเข้า-รั้วแดนเลส                                       | 1.00   | งาน   | -                     | 500.00             | 1,500.00              | 1,500.00           | 2,000.00                                  |          |
| 2  | งานซ่อมแซมสีผนังทาสถาน (พื้น-ขอบล่างฐานองค์พระ)                         | 1.00   | งาน   | -                     | 6,500.00           | -                     | 3,000.00           | 9,500.00                                  |          |
| 3  | งานทำความสะอาดผิวผนังรั้ว ก-3 , รั้วแดนเลส (ภายใน-นอก)                  | 220.00 | ตร.ม. | -                     | -                  | 20.00                 | 4,400.00           | 4,400.00                                  |          |
| 4  | งานขัดผิว ภายใน-นอก รั้วแดนเลส  | 137.00 | ตร.ม. | 15.00                 | 2,055.00           | 30.00                 | 4,110.00           | 6,165.00                                  |          |
| 5  | งานทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก ภายใน-นอก ผนังด้านข้างรั้วลวดตาข่าย            | 85.00  | ตร.ม. | 55.00                 | 4,675.00           | 30.00                 | 2,550.00           | 7,225.00                                  |          |
| 6  | งานทาสีผิวผนังภายใน-นอก TOA รั้วลวดตาข่าย (ผนังก่ออิฐฉาบปูนสลิคเม็ด)    | 85.00  | ตร.ม. | 60.00                 | 5,100.00           | 35.00                 | 2,975.00           | 8,075.00                                  |          |
| 7  | งานซ่อมแซมผนังระแนง และทาสีผิวผนังภายนอก รั้วรอบถังเก็บน้ำด้านข้างอาคาร | 1.00   | งาน   | -                     | 7,500.00           | -                     | 5,000.00           | 12,500.00                                 |          |
|  | <b>รวมราคา</b>  |        |       |                       | 26,330.00          |                       | 23,535.00          | 49,865.00                                 |          |
|  | <b>ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน</b>  |        |       |                       | 118,965.00         |                       | 74,035.00          | 193,000.00                                |          |
| แผนกงานโยธาและสถาปัตย์ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ<br>ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ<br>โทร 045-242434 ต่อ 10170 (นางสาวปิยะพร วิจิตชะจี) (นายฉัตรพล บัวศรี) (นายกิตติวัฒน์ พลโพธิ์) |   |        |       |                       |                    |                       |                    |   |          |

ผู้สรุปประมาณการ :  
  
 กรรมการ