



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารจัดการงานเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๙/F ๐๕๐๖/๖๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง

เรียน อก.บค. ผ่าน วศก.๙

ด้วย กองบริหารจัดการงานเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมพร้อมจัดหา อะไหล่รถไฮดรอลิคชุดตัดกล้วย ยี่ห้อ JCB รุ่น ๓CX ทะเบียน ตธ-๘๐๐๔ กทม. รหัส กกฟ.๑-๑๐-๐๐๔๓ ปฏิบัติงาน ที่ กพน.๑ (๙/F๐๕๐๖/๖๗ ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อซ่อมรถไฮดรอลิคชุดตัดกล้วยให้สามารถใช้งานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๒๔,๙๔๖.๐๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาท

สี่สตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑๒๔,๙๔๖.๐๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสี่

สตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อนุมัติจ้าง



(นายบุญชัย ตันติกรกุล)
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการงานเครื่องกล



(นายบัณฑิต จาตุรนต์ร์ศรี)

หัวหน้าแผนกซ่อมรถกระเช้า และเครื่องจักรกลรุ่นแรง ๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง กองบริหารจัดการงานเครื่องกล
ที่

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดดักล้อย่าง ยี่ห้อ JCB รุ่น ๓CX ทะเบียน ตร-๘๐๐๔ กทม. รหัส กกฟ.๑-๑๐-๐๐๔๓ ปฏิบัติงานที่ กพน.๑ (๙/فو๕๐๖/๖๗ ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย กองบริหารจัดการงานเครื่องกล มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดดักล้อย่าง ยี่ห้อ JCB รุ่น ๓CX ทะเบียน ตร-๘๐๐๔ กทม. รหัส กกฟ.๑-๑๐-๐๐๔๓ ปฏิบัติงานที่ กพน.๑ (๙/فو๕๐๖/๖๗ ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดดักล้อย่าง ยี่ห้อ JCB รุ่น ๓CX ทะเบียน ตร-๘๐๐๔ กทม. รหัส กกฟ.๑-๑๐-๐๐๔๓ ปฏิบัติงานที่ กพน.๑ (๙/فو๕๐๖/๖๗ ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. นายถาวร สุวรรณคำ
(พงษ.๗ ผชก.๒ กบค.) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกุลบดี นันทมานพ
(ชผ.พจ. กบค.) | กรรมการ |
| ๓. นายโสฬส จันทโรทัย
(วศก.๖ ผชก.๑ กบค.) | กรรมการ |

อำนาจและหน้าที่

ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญชัย ตันติกรกุล)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการงานเครื่องกล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง

งานเลขที่ 9/F 0506/67 หน่วยงาน กทฟ.1 ทะเบียน คธ-8004 กทม. รหัส กทฟ.1-10-0043

ขอซื้อ/ขอจ้าง

จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถชุดคัทลิ้อย่าง JCB รุ่นที่ 2 ตามหนังสือ กทฟ.1(คท)469/2567 ลงวันที่ 26 ม.ค. 67

ที่	รายการ	ขอซื้อ/จ้าง จำนวน	ยี่ห้อ ประเทศ	เป็นเงิน หน่วยละ	เงินรวม	ราคาเดิม หน่วยละ	ยี่ห้อ ประเทศ	วันที่เคยซื้อ/จ้าง	รหัสบัญชี	ศูนย์ต้นทุน
1	331/66727 GAS STRUT 235>390' (ใช้คฝากระปรง)	2	ชุด JCB ENGLAND	1,822.00	2,915.20	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
2	331/66785 GAS STRUT 327-585' (ใช้คฝากระปรง)	1	ชุด JCB ENGLAND	1,793.00	1,434.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
3	320/08606 BELT.8PK 2110 AR3' (สายพานเครื่อง)	1	เส้น JCB ENGLAND	2,757.00	2,205.60	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
4	332/E2953 LOCKOUT VALVE double' (วาล์วกันตกขาข้าง)	1	ชุด JCB ENGLAND	12,209.00	9,767.20	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
5	1620/0002 ADAPTOR G1/4A-9/16UNF(M) (อะแดปเตอร์)	2	ชิ้น JCB ENGLAND	369.00	590.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
6	816/90009 Adapter 9/16in. x 1/4in. (อะแดปเตอร์)	2	ชิ้น JCB ENGLAND	654.00	1,046.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
7	32/925914 FUEL Element' (ชุดหัวกรองค้ำน้ำพร้อมกรอง)	1	ชุด JCB ENGLAND	16,533.00	13,226.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
8	320/04618 THERMOSTAT ABI (BR3)' (วาล์วน้ำ)	1	ชุด JCB ENGLAND	1,481.00	1,184.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
9	320/04890 THERMOSTAT HOUSING' (ฝาหัววาล์วน้ำ)	1	ชุด JCB ENGLAND	556.00	444.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
10	991/20030 SERVICE SEAL KIT UNIV 110' (ชุดซีลกระบอกบูม)	1	ชุด JCB ENGLAND	5,111.00	4,088.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
11	991/20023 SERVICE SEAL KIT UNIV 100' (ชุดซีลกระบอกอาร์มหลัง)	1	ชุด JCB ENGLAND	3,778.00	3,022.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
12	332/EB224 SERVICE SEAL KIT 90X60' (ชุดซีลกระบอกบูมกึ่งหลัง)	1	ชุด JCB ENGLAND	3,486.00	2,788.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
13	991/20039 SERVICE SEAL KIT UNIV 100' (ชุดซีลกระบอกสวิงหลัง)	2	ชุด JCB ENGLAND	6,293.00	10,068.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
14	991/20021 SERVICE SEAL KIT 70X40 UN' (ชุดซีลกระบอกขาข้าง)	1	ชุด JCB ENGLAND	2,842.00	2,273.60	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
15	590/40231 WAROD SIDESHIFT LEG 40*1066' (แกนกระบอกขาข้าง)	1	ชุด JCB ENGLAND	15,587.00	12,469.60	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
16	595/10027 P/HEAD 595/10016P (ลูกสูบกระบอกขาข้าง)	1	ชุด JCB ENGLAND	3,798.00	3,038.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
17	1315/3420Z BOLT M10x100' (น็อตตัวผู้(ยึดสลักขาข้าง))	2	ชิ้น JCB ENGLAND	123.00	196.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
18	1370/0303D NUT M10 STD SELF LOCK' (น็อตตัวเมีย(ยึดสลักขาข้าง))	2	ชิ้น JCB ENGLAND	24.00	38.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
19	123/06014 PAD LOWER WEAR Black 6mm' (แผ่นประกอบของขาข้างล่าง)	4	ชิ้น JCB ENGLAND	424.00	1,356.80	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
20	331/20552 UPPER WEAR PAD 6mm' (แผ่นประกอบของขาข้างบน)	8	ชิ้น JCB ENGLAND	785.00	5,024.00	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
21	333/Y3361 ADJUSTER ASSY' (ตัวปรับประกอบขาข้าง)	4	ชิ้น JCB ENGLAND	1,880.00	6,016.00	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
22	400/X5528 GAITER EXC CONTROL' (ปลอกยางคันโยกชุดหลัง)	2	ชุด JCB ENGLAND	979.00	1,566.40	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
23	ค่าแรงเปลี่ยนซีลกระบอกบูม	1	งาน JCB ENGLAND	29,000.00	29,000.00	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
	เปลี่ยนซีลกระบอกอาร์มหลัง									
	เปลี่ยนซีลกระบอกสวิงหลัง									
	เปลี่ยนซีลกระบอกขาข้าง									
	เปลี่ยนแกนกระบอกขาข้าง									
	เปลี่ยนใช้คฝากระปรง									
	เปลี่ยนซีลกระบอกบูมกึ่งหลัง									
24	ค่าเดินทางจากสาขาเชียงใหม่ ไป-กลับ	1	งาน JCB ENGLAND	3,008.00	3,008.00	-	-	-	5-3-05-105-0	Z401052031
	หน้างานการไฟฟ้าเชียงราย 376 Km.									

รวมจำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 116,772.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7 เป็นเงิน 8,174.04 บาท รวมเป็นเงิน 124,946.04 บาท

หมายเหตุ

รายการที่ 1-24 จ้างซ่อมกับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาชลบุรี กำหนดส่งมอบ 60 วัน (นับถัดจากวันรับใบสั่งจ้าง)

EGP : 67049159428

PR : 1102036935 PO: 3002402716

ใบเสนอราคา..



บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาชลบุรี
555 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อําเภอสัตหิรา
จังหวัดชลบุรี 20230

เลขที่ GS670270-1
วันที่เสนอราคา 9/4/2024
ชื่อผู้เสนอ สันติสุข ผาจันทา
เบอร์โทร 095-9952725

รุ่นรถ 3CX 4WD เลขแชสซี 1706683
ทะเบียน ตร-8004 กทม เลขเครื่อง
รถอยู่ เชียงราย ระยะที่เข้าเช็ค

กองบริหารจัดการงานเครื่องกล
เลขรับ.....1691
วันที่ - 9 เม.ย. 2567

เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง เสนอราคางานซ่อมรถ JCB
ที่อยู่ 200 อ.จวมวงสงาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

#	รายการซ่อม/อะไหล่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ส่วนลด 20%	จำนวนเงิน(บาท)	
1	331/66727	GAS STRUT 235>390'	(โช๊คฝากระโปรง)	2	1,822.00	728.80	2,915.20
2	331/66785	GAS STRUT 327-585'	(โช๊คฝากระโปรง)	1	1,793.00	358.60	1,434.40
3	320/08606	BELT.SPK 2110 AR3'	(สายพานเครื่อง)	1	2,757.00	551.40	2,205.60
4	332/E2953	LOCKOUT VALVE double'	(วาล์วกันตกขาข้าง)	1	12,209.00	2,441.80	9,767.20
5	1620/0002	ADAPTOR G1/4A-9/16UNF(M)	(อะแดปเตอร์)	2	369.00	147.60	590.40
6	816/90009	Adapter 9/16in. x 1/4in.	(อะแดปเตอร์)	2	654.00	261.60	1,046.40
7	32.925914	FUEL Element'	(ชุดหัวกรองคังน้ำพร้อมกรอง)	1	16,533.00	3,306.60	13,226.40
8	320/04618	THERMOSTAT ABI (BR3)'	(วาล์วน้ำ)	1	1,481.00	296.20	1,184.80
9	320/04890	THERMOSTAT HOUSING'	(ฝาหัววาล์วน้ำ)	1	556.00	111.20	444.80
10	991/20030	SERVICE SEAL KIT UNIV 110'	(ชุดซีลกระบอกสูบ)	1	5,111.00	1,022.20	4,088.80
11	991/20023	SERVICE SEAL KIT UNIV 100'	(ชุดซีลกระบอกอาร์มหลัง)	1	3,778.00	755.60	3,022.40
12	332/E8224	SERVICE SEAL KIT 90X60'	(ชุดซีลกระบอกบั้งกึ่งหลัง)	1	3,486.00	697.20	2,788.80
13	991/20039	SERVICE SEAL KIT UNIV 100'	(ชุดซีลกระบอกสวิงหลัง)	2	6,293.00	2,517.20	10,068.80
14	991/20021	SERVICE SEAL KIT 70X40 UN'	(ชุดซีลกระบอกขาข้าง)	1	2,842.00	568.40	2,273.60
15	590/40231	WA.ROD SIDESHIFT LEG 40*1066'	(แกนกระบอกขาข้าง)	1	15,587.00	3,117.40	12,469.60
16	595/10027	P/HEAD 595/10016P	(ลูกสูบกระบอกขาข้าง)	1	3,798.00	759.60	3,038.40
17	1315/3420Z	BOLT M10x100'	(น็อตตัวผู้(ยึดสลักขาข้าง))	2	123.00	49.20	196.80
18	1370/0303D	NUT M10 STD SELF LOCK'	(น็อตตัวเมีย(ยึดสลักขาข้าง))	2	24.00	9.60	38.40
19	123/06014	PAD LOWER WEAR Black 6mm'	(แผ่นประครองของขาข้างล่าง)	4	424.00	339.20	1,356.80
20	331/20552	UPPER WEAR PAD 6mm'	(แผ่นประครองของขาข้างบน)	8	785.00	1,256.00	5,024.00
21	333/Y3361	ADJUSTER ASSY'	(ตัวปรับประครองขาข้าง)	4	1,880.00	1,504.00	6,016.00
22	400/X5528	GAITER EXC CONTROL'	(ปลอกยางคัน โยกชุดหลัง)	2	979.00	391.60	1,566.40
23		ค่าแรง เปลี่ยนซีลกระบอกสูบ เปลี่ยนซีลกระบอกอาร์มหลัง เปลี่ยน ซีลกระบอกสวิงหลัง เปลี่ยนซีลกระบอกขาข้าง เปลี่ยนแกนกระบอกขาข้าง เปลี่ยน โช๊คฝากระโปรง เปลี่ยนซีลกระบอกบั้งกึ่งหลัง	ผชก.2	1	29,000.00	-	29,000.00
24		ค่าเดินทางจากสาขาเชียงใหม่ ไป - กลับ หน่วยงานการไฟฟ้าเชียงราย 376 Km		1	3,008.00	-	3,008.00

วิธีการชำระเงิน : โครดิต

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
ธนาคารกรุงเทพ 216-059636-3



Total 116,772.00
ยอดรวมสุทธิ 116,772.00
VAT 7% 8,174.04
จำนวนเงินทั้งสิ้น 124,946.04

หมายเหตุ

*ใบเสนอราคาใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 9/05/2024

*กำหนดเสร็จ 60 วัน

*รับประกันอะไหล่ตามขอบ 12 เดือน ไม่รวมเงื่อนไขที่ลูกค้าคัดแปลงและใช้งานผิดประเภท

ลูกค้า _____
ตำแหน่ง _____
วันที่ _____

สันติสุข ผาจันทา
095-9952725
9/4/2024



ชัยรัชการ
CHAIRATCHAKARN

ซ่อมเจซีบี
กับชัยรัชการ
รับประกัน
1 ปี

ซื้อ
อะไหล่เจซีบี
รับประกัน
6 เดือน

ศูนย์บริการลูกค้าตลอด
วัน 24 ชั่วโมง
7 วันต่อสัปดาห์

JCB Mobile Service
พร้อมให้บริการด้วยใจโดยช่างผู้เชี่ยวชาญทุกพื้นที่



☎ 062-196-1211 080-072-4011 📍 JCB_SERVICE 📘 เจซีบี ชัยรัชการ JCB Chairatchakarn

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดดักกล้วย ยี่ห้อ JCB รุ่น 3CX ทะเบียน ตธ-8004 กทม. รหัส กทพ.1-10-0043 ปฏิบัติงานที่ กพน.1 (9/F0506/67 ครั้งที่ 2)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารจัดการงานเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 124,946.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
4. วันที่กำหนดราคากลาง 9 เมษายน 2567
เป็นเงิน 116,772.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,174.04 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้น 124,946.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

ที่	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1.	จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดดักกล้วย ยี่ห้อ JCB ตามใบเสนอราคาเลขที่ GS670270-1	1	งาน	116,772.00	116,772.00
				รวมเป็นเงิน	116,772.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,174.04
				เป็นเงินทั้งสิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	124,946.04

5. แหล่งที่มาของราคากลาง
จากวารสารราคาตลาดจาก บริษัทผู้ขาย/บริษัทผู้รับจ้าง
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง ทุกคน
นายันทศักดิ์ จาตุรงค์ศรี หัวหน้าแผนกแผนกซ่อมรถกระเช้า และเครื่องจักรกลหุ่นแรง 2 (ก.,ต.)

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดตัดกล้วย ยี่ห้อ JCB รุ่น 3CX ทะเบียน ตธ-8004 กทม. รหัส กกฟ.
1-10-0043 ปฏิบัติงานที่ กพน.1 (9/F0506/67 ครั้งที่ 2)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน		รายละเอียดอื่นๆ
1	จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิคชุดตัดกล้วย ยี่ห้อ JCB ตามใบเสนอราคาเลขที่ GS670270-1	1	งาน	-

- หมายเหตุ :
1. ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งจ้าง
 2. ส่งมอบที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคเหนือ (กพน.1)



บริษัท ชัยชุกร (กรุงเทพ) จำกัด CHAIRATCHAKARN (BANGKOK) CO., LTD.



สำนักงานใหญ่ 999 หมู่ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10540
 โทร : (02) 182-9999 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 136-9630-1
 สาขาเมือง 1/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10100 โทร : (02) 273-2081 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 273-2175
 สาขาเมือง 483 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11120 โทร : (02) 960-2930 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 963-0915
 สาขาเมือง 11 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร : (034) 441-333 (อัตโนมัติ) Fax : (034) 441-439
 สาขาเมือง 355 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 20220 โทร : (038) 190-666 (อัตโนมัติ) 109-241-46 Fax : (038) 109-247-9

สาขาเมือง 14 355 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10540
 โทร : (02) 312-5555 (อัตโนมัติ) 312-5533 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 312-5019 (อัตโนมัติ) 312-5039
 111 หมู่ 7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11110 โทร : (02) 191-7070 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 191-7077 (อัตโนมัติ) 191-7076
 สาขาเมือง 434 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร : (02) 248-404 (อัตโนมัติ) Fax : (02) 248-443
 สาขาเมือง 99 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 20000 โทร : (032) 720-305-7 Fax : (032) 720-388
 สาขาเมือง 111 หมู่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10110 โทร : (038) 577-777 (อัตโนมัติ) Fax : (038) 577-726 (อัตโนมัติ) 577-736

เขียน ผู้บริหารกองบริหารจัดการงานเครื่องจักร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขี้แจงรายการซ่อมเพิ่มเติม รถ JCB 3CX ทะเบียน คข- 8004 ทม ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่

ข้าพเจ้า โนนามบริรักษ์ ชัยชุกร (กรุงเทพ) จำกัด หลังจากได้รับรายงานการซ่อมรถหน้าตึกหลังชุด JCB รุ่น 3CX Sn. 1706683 ทะเบียน คข - 8004 ทม. ของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 3002375903 จ้างซ่อมพร้อมจัดหาอะไหล่รถไฮดรอลิกชุดคัตต์ของช่าง ชี้อี๋ JCB รุ่น 3CX ทางช่างผู้ชำนาญการ พบว่าเครื่องจักร ควรได้รับการเปลี่ยนรายการอะไหล่ 22 รายการ ดังนี้

รายการซ่อม/อะไหล่	รายการ	จำนวน
1 331/66727	GAS STRUT 235-390' (ใช้ค้ำเกาะโปรง)	2
2 331/66785	GAS STRUT 327-585' (ใช้ค้ำเกาะโปรง)	1
3 320/08606	BELT.8PK 2110 AR3' (สายพานเครื่อง)	1
4 332/E2953	LOCKOUT VALVE double' (วาล์วกันลกดขาข้าง)	1
5 1620/0002	ADAPTOR GI/4A-9/16UNF(M) (P545)' (อะแดปเตอร์)	2
6 816/90009	Adapter 9/16in. x 1/4in. (อะแดปเตอร์)	2
7 32/925914	FUEL Element' (ชุดหัวกรองค้ำน้ำพร้อมกรอง)	1
8 320/04618	THERMOSTAT ABI (BR3)' (วาล์วน้ำ)	1
9 320/04890	THERMOSTAT HOUSING' (ฝาหัววาล์วน้ำ)	1
10 991/20030	SERVICE SEAL KIT UNIV 110' (ชุดซีลกระบอกสูบ)	1
11 991/20023	SERVICE SEAL KIT UNIV 100' (ชุดซีลกระบอกสูบหลัง)	1
12 332/E8224	SERVICE SEAL KIT 90X60' (ชุดซีลกระบอกสูบข้างหลัง)	1
13 991/20039	SERVICE SEAL KIT UNIV 100' (ชุดซีลกระบอกสูบหลัง)	2
14 991/20021	SERVICE SEAL KIT 70X40 UN' (ชุดซีลกระบอกสูบข้าง)	1
15 590/40231	WA.ROD SIDESHIFT LEG 40*1066' (แกนกระบอกสูบข้าง)	1
16 595/10027	P/HEAD 595/10016P (ลูกสูบกระบอกสูบข้าง)	1
17 1315/3420Z	BOLT M10x100' (น๊อตค้ำผู้ยึดค้ำขาข้าง)	2
18 1370/0303D	NUT M10 STD SELF LOCK' (น๊อตค้ำมือยึดค้ำขาข้าง)	2
19 123/06014	PAD LOWER WEAR Black 6mm' (แผ่นประคองของขาข้างล่าง)	4
20 331/20552	UPPER WEAR PAD 6mm' (แผ่นประคองของขาข้างบน)	8
21 333/Y3361	ADJUSTER ASSY' (ค้ำปรับประคองขาข้าง)	4
22 400/X5528	GAITER EXC CONTROL' (ปลอกยางกันไถกชุดหลัง)	2

ทางช่างผู้ชำนาญการเห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนรายการอะไหล่ 22 รายการข้างต้น เพื่อให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
 ชัยชุกร (กรุงเทพ) จำกัด
 (นาย ต้นติสุข ผาจันทร์)
 ตำแหน่ง วิศวกรขาย



บันทึกการตรวจสภาพรถชุดตักและรถเครนดินตะขาบ

๓๖ ๘๐๐๔ กทม

งานเลขที่ ๑/๒๐๒๐/๖๖๖ ทรัพย์สิน กทพ 1-10-๐๐๔ ชื่อท่อ JCB รุ่น SUPER ใช้งานประจำ กทพ 1
 เลขตัวถัง รัน หมายเลขเครื่อง ชั่วโมงการใช้งาน 6990 ชม.

ที่	รายการ	ผลการตรวจสอบสภาพ		
		ปกติ	ต้องแก้ไข	รายละเอียดการชำรุด
1	น้ำมันเครื่อง	✓		
2	น้ำมันไฮดรอลิค	✓		
3	น้ำมันทอร์ค	✓		
4	กรองน้ำมันเครื่อง	✓		
5	กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
6	กรองน้ำมันไฮดรอลิค	✓		
7	กรองน้ำมันทอร์ค	✓		
8	กรองอากาศ	✓		
9	น้ำมันเกียร์ชุดสวิง	-	-	
10	น้ำมันเกียร์ชุดเฟืองทดล้อขับ	✓		
11	น้ำมันเกียร์ชุดเฟืองท้าย	✓		
12	น้ำมันเบรค	✓		
13	แบตเตอรี่	✓		
14	ปั๊มไฮดรอลิค	✓		
15	คอนโทรลวาล์ว	✓		
16	สายไฮดรอลิค		✓	หน้างานจัด ๕๐ม/๑๐
17	มอเตอร์ขับเคลื่อนตะขาบ	-	-	
18	มอเตอร์หมุนฐาน	-	-	
19	ชุดเฟืองหมุนฐาน	-	-	
20	สายหรือคันเร่งเครื่อง	-	-	
21	เสาคอสมัน	-	-	
22	กระบอกขาข้าง		✓	11กมกร:หมอกขาข้างเพิ่ม สนิม + ลูกสูบ (หน้างานติดหมอก) 5คกร:หมอกขาข้าง
23	กระบอกยกมุมตัก ๔๕ องศา		✓	5คกร -1- ๕๑
24	กระบอกคว่ำหางายนึ่งก็ตัก ๔๕ องศา		✓	5คกร -1- ๕๑
25	กระบอกยกมุมตัก ๑๕ องศา ๔๕ องศา		✓	5คกร -1- ๕๑
26	ยอยขับเคลื่อน	✓		
27	พวงมาลัย	✓		
28	ไฮดรอลิคพวงมาลัย	✓		
29	รางเลื่อนเสาหมุนตัก	✓		

